



KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



# RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO



**SKODA Octavia**

Ville

CASABLANCA

Référence De Véhicule

VEH0000NXZ

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet [www.kifal.ma](http://www.kifal.ma)



# CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



SKODA

Modèle Octavia  
Carburant Diesel  
1ère main NON  
KM compteur 65918 KM

Finition Octavia III - Ph2 - 2.0 TDI Style DSG BVR 143ch

Boîte Automatique  
Date MEC 18-01-2018  
Puissance Fiscale 8 CV  
Origine véhicule WW Maroc  
Carrosserie Berline

## EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE



Bon état



État d'usure



Mauvais état



Non évalué

### Section Châssis

Etat des longerons 😊

Fixations des renforts 😊

Etat des traverses 😊

Traces de corrosion 😊

### Etat extérieur

Voile de peinture ❌

Pare-brise avant 😞

Etat male arrière 😊

Centrage des roues 😊

Présence de rouille 😊

Teinte de la voiture 😊

Ouverture portes 😊

Etat pare-brise arrière 😊

Rétroviseurs 😊

Etat des jantes 😊

Etat capot 😊

Alignement des éléments 😊

Conformité Serie vitres 😊

Etat des feux 😊

Présence du pneu de secours ✅

### Intérieur du véhicule

Sièges Avants 😊

État rétroviseur intérieur 😊

Plage arrière 😊

Frein à main 😊

Sièges Arrières 😊

Panneaux de portes 😊

Ceintures de sécurité 😊

Planches de bord 😊

Garniture du ciel de toit/pavillon 😊

Usure des commandes 😊

### Moteur

Souffle au bouchon d'huile 😊

Présence de fumée à l'échappement 😊

Vibrations moteurs 😊

Qualité de l'huile 😊

Sonorité du moteur 😊

Qualité liquide de refroidissement 😊

Bloc compteur (jauges, cadrans...) 😊

### Essai Routier

Conditions de l'essai 😊

Passage de vitesses 😊

Tenue de route 😊

Freinage / Ralenti 😊

Démarrage véhicule 😊

Accélération 😊

Présence de bruits 😊

Passage marche arrière 😊

Pédale d'embrayage 😞

Vibrations mécaniques 😊

Présence d'odeurs 😊

### Consommables

Usure des pneus 75%

Usure des amortisseurs 50%

Usure des plaquettes 50%

Usure des disques 50%



## Conformité Kilométrage

Carnet Entretien

Non disponible

Usage du véhicule

Conforme

Etat du véhicule

Conforme

## Fonctionnement des options

Climatisation



Vitres latérales



Radar de recul



Commandes au volant



Ecran



## Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation



Conformité plaque constructeur



Main levée ou carte grise non barrée




Carte grise au nom du vendeur



Présence 2e clé



## MAQUETTE



| Pièce               | Problème     |
|---------------------|--------------|
| Bouclier arrière    | Autre Défaut |
| Aile avant gauche   | Peinture     |
| Aile arrière droite | Peinture     |
| Bouclier avant      | Rayure       |



Synthés de l'expertise

|                        |                          |            |                                                                                    |
|------------------------|--------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| État Carrosserie       | <input type="checkbox"/> | Non évalué |  |
| Esthétique extérieur   | <input type="checkbox"/> | Non évalué |  |
| Fonctionnement options | <input type="checkbox"/> | Non évalué |  |
| État moteur            | <input type="checkbox"/> | Non évalué |  |
| Essai routier          | <input type="checkbox"/> | Non évalué |  |
| État consommable       | <input type="checkbox"/> | Non évalué |  |

