



KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



# RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO

**CHEVROLET Cruze**

Ville CASABLANCA

Référence De Véhicule VEH0000LT9

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet [www.kifal.ma](http://www.kifal.ma)



# CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



Modèle	Cruze	Boîte	Automatique
Carburant	Diesel	Date MEC	22-07-2014
1ère main	NON	Puissance Fiscale	8 CV
KM compteur	121802 KM	Origine véhicule	WW Maroc
Finition	Cruze I - Ph2 - 2.0 VCDI LT 4p BVA 163ch	Carrosserie	Compacte

CHEVROLET

## EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE

Bon état    
 État d'usure    
 Mauvais état    
 Non évalué

### Section Châssis

Etat des longerons		Etat des traverses		Traces de corrosion	
Fixations des renforts					

### Etat extérieur

Voile de peinture		Teinte de la voiture		Etat capot	
Pare-brise avant		Ouverture portes		Alignement des éléments	
Etat male arrière		Etat pare-brise arrière		Conformité Serie vitres	
Centrage des roues		Rétroviseurs		Etat des feux	
Présence de rouille		Etat des jantes		Présence du pneu de secours	

### Intérieur du véhicule

Sièges Avants		Sièges Arrières		Planches de bord	
État rétroviseur intérieur		Panneaux de portes		Garniture du ciel de toit/pavillon	
Plage arrière		Ceintures de sécurité		Usure des commandes	
Frein à main					

### Moteur

Souffle au bouchon d'huile		Qualité de l'huile		Qualité liquide de refroidissement	
Présence de fumée à l'échappement		Sonorité du moteur		Bloc compteur (jauges,cadrams...)	
Vibrations moteurs					

### Essai Routier

Conditions de l'essai		Démarrage véhicule		Pédale d'embrayage	
Passage de vitesses		Accélération		Vibrations mécaniques	
Tenue de route		Présence de bruits		Présence d'odeurs	
Freinage / Ralenti		Passage marche arrière			

### Consommables

Usure des pneus	25%	Usure des plaquettes	25%	Usure des disques	50%
Usure des amortisseurs	25%				



## Conformité Kilométrage

Carnet Entretien

Partiel

Usage du véhicule

Conforme

Etat du véhicule

Conforme

## Fonctionnement des options

Climatisation



Vitres latérales



Radar de recul



Commandes au volant



Ecran



## Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation



Conformité plaque constructeur



Main levée ou carte grise non barrée




Carte grise au nom du vendeur



Présence 2e clé



## MAQUETTE



Pièce	Problème
Capot	Peinture
Capot	Défaut aspect
Bouclier avant	Peinture
Aile avant droite	Peinture
Aile avant droite	Défaut aspect
Aile avant gauche	Peinture
Aile arrière gauche	Peinture
Bouclier arrière	Peinture
Porte arrière droite	Peinture
Aile arrière droite	Peinture
Porte avant droite	Peinture
Aile avant gauche	Impact



## Synthés de l'expertise

État Carrosserie	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★★
Esthétique extérieur	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★☆
Fonctionnement options	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★☆
État moteur	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★★
Essai routier	<input checked="" type="checkbox"/>	Non évalué	☆☆☆☆☆
État consommable	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★☆

