KIFAL SERVICES
Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité

RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE




Véhicule verifié par KIFAL AUTO

CITROEN Berlingo

Ville	AGADIR
Référence De Véhicule	VEH0000HOP

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.
Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet www.kifal.ma

CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



CITROEN

Modèle	Berlingo	Boîte	Manuelle
Carburant	Diesel	Date MEC	08-05-2012
1ère main	NON	Puissance Fiscale	6 CV
KM compteur	144000 KM	Origine véhicule	WW Maroc
Finition	Berlingo II - Ph2 - 1.6 HDi Attraction BVM 75ch	Carrosserie	Ludospace / Utilitaire léger

EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE

Bon état | État d'usure | Mauvais état | Non évalué

Section Châssis

Etat des longerons	Etat des traverses	Traces de corrosion
Fixations des renforts		

Etat extérieur

Voile de peinture	Teinte de la voiture	Etat capot
Pare-brise avant	Ouverture portes	Alignement des éléments
Etat male arrière	Etat pare-brise arrière	Conformité Serie vitres
Centrage des roues	Rétroviseurs	Etat des feux
Présence de rouille	Etat des jantes	Présence du pneu de secours

Intérieur du véhicule

Sièges Avants	Sièges Arrières	Planches de bord
État rétroviseur intérieur	Panneaux de portes	Garniture du ciel de toit/pavillon
Plage arrière	Ceintures de sécurité	Usure des commandes
Frein à main		

Moteur

Souffle au bouchon d'huile	Qualité de l'huile	Qualité liquide de refroidissement
Présence de fumée à l'échappement	Sonorité du moteur	Bloc compteur (jauges,cadrans...)
Vibrations moteurs		

Essai Routier

Conditions de l'essai	Démarrage véhicule	Pédale d'embrayage
Passage de vitesses	Accélération	Vibrations mécaniques
Tenue de route	Présence de bruits	Présence d'odeurs
Freinage / Ralenti	Passage marche arrière	

Consommables

Usure des pneus	75%	Usure des plaquettes	50%	Usure des disques	50%
Usure des amortisseurs	50%				

Conformité Kilométrage

Carnet Entretien	Non disponible	Usage du véhicule	Conforme	Etat du véhicule	Conforme

Fonctionnement des options


Climatisation	☹	Vitres latérales	☹	Radar de recul	☹
Commandes au volant	☹	Ecran	☺		

Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation	✓	Conformité plaque constructeur	✓	Main levée ou carte grise non barrée	✗
Carte grise au nom du vendeur	✓	Présence 2e clé	✓		

MAQUETTE

Ce véhicule à un voile de peinture



Piéce	Probléme
Aile avant droite	Défaut aspect
Aile avant droite	Défaut aspect
Capot	Présence de rouille
Calandre	Impact
Bouclier avant	Rayure
Aile avant gauche	Défaut aspect
Bouclier arrière	Peinture
Porte arrière droite	Présence de rouille
Bas de caisse droite	Impact

Synthés de l'expertise

État Carrosserie	☐	Non évalué
Esthétique extérieur	☐	Non évalué
Fonctionnement options	☐	Non évalué
État moteur	☐	Non évalué
Essai routier	☑	Non évalué
État consommable	☐	Non évalué