KIFAL SERVICES
Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité

# RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Véhicule verifié par KIFAL AUTO

## PEUGEOT 407

| | |
|---|---|
| Ville | AGADIR |
| Référence De Véhicule | VEH00008QD |

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.
Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet www.kifal.ma

# CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE

PEUGEOT

| | | | |
|---|---|---|---|
| Modèle | 407 | Boîte | Manuelle |
| Carburant | Diesel | Date MEC | 21-09-2007 |
| 1ère main | NON | Puissance Fiscale | 8 CV |
| KM compteur | 292005 KM | Origine véhicule | WW Maroc |
| Finition | 407 I - Ph1 - 2.0 HDi Griffe Cuir BVM 136ch | Carrosserie | Berline |

# EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE

Bon état | État d'usure | Mauvais état | Non évalué

## Section Châssis

| | | |
|---|---|---|
| Etat des longerons | Etat des traverses | Traces de corrosion |
| Fixations des renforts | | |

## Etat extérieur

| | | |
|---|---|---|
| Voile de peinture | Teinte de la voiture | Etat capot |
| Pare-brise avant | Ouverture portes | Alignement des éléments |
| Etat male arrière | Etat pare-brise arrière | Conformité Serie vitres |
| Centrage des roues | Rétroviseurs | Etat des feux |
| Présence de rouille | Etat des jantes | Présence du pneu de secours |

## Intérieur du véhicule

| | | |
|---|---|---|
| Sièges Avants | Sièges Arrières | Planches de bord |
| État rétroviseur intérieur | Panneaux de portes | Garniture du ciel de toit/pavillon |
| Plage arrière | Ceintures de sécurité | Usure des commandes |
| Frein à main | | |

## Moteur

| | | |
|---|---|---|
| Souffle au bouchon d'huile | Qualité de l'huile | Qualité liquide de refroidissement |
| Présence de fumée à l'échappement | Sonorité du moteur | Bloc compteur (jauges,cadrans...) |
| Vibrations moteurs | | |

## Essai Routier

| | | |
|---|---|---|
| Conditions de l'essai | Démarrage véhicule | Pédale d'embrayage |
| Passage de vitesses | Accélération | Vibrations mécaniques |
| Tenue de route | Présence de bruits | Présence d'odeurs |
| Freinage / Ralenti | Passage marche arrière | |

## Consommables

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Usure des pneus | 50% | Usure des plaquettes | 50% | Usure des disques | 50% |
| Usure des amortisseurs | 50% | | | | |

## Conformité Kilométrage

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carnet Entretien | Non disponible | Usage du véhicule | Conforme | Etat du véhicule | Conforme |

## Fonctionnement des options


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Climatisation | ☹ | Vitres latérales | ☹ | Radar de recul | ☹ |
| Commandes au volant | ☹ | Ecran | 😵 | | |

## Conformité administrative

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Conformité plaque immatriculation | ✓ | Conformité plaque constructeur | ✓ | Main levée ou carte grise non barrée | ✗ |
| Carte grise au nom du vendeur | ✓ | Présence 2e clé | ✓ | | |

## MAQUETTE

Ce véhicule à un voile de peinture




| Piéce | Probléme |
|---|---|
| Bouclier avant | Peinture |
| Bouclier arrière | Peinture |
| Porte arrière droite | Peinture |
| Porte arrière gauche | Peinture |
| Aile arrière droite | Peinture |
| Aile arrière gauche | Peinture |
| Porte avant gauche | Peinture |
| Aile avant gauche | Peinture |
| Porte avant droite | Peinture |
| Hayon | Peinture |
| Capot | Peinture |
| Aile avant droite | Peinture |

## Synthés de l'expertise

| | | |
|---|---|---|
| État Carrosserie | ☐ Non évalué | ★★★☆☆ |
| Esthétique extérieur | ☐ Non évalué | ★★☆☆☆ |
| Fonctionnement options | ☐ Non évalué | ★★☆☆☆ |
| État moteur | ☐ Non évalué | ★★☆☆☆ |
| Essai routier | ☑ Non évalué | ☆☆☆☆☆ |
| État consommable | ☑ Non évalué | ☆☆☆☆☆ |

KIFAL
Kifal-Auto.ma