



KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO



PEUGEOT Partner

Ville

AGADIR

Référence De Véhicule

VEH0000GZB

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet www.kifal.ma



CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



PEUGEOT

Modèle	Partner	Boîte	Manuelle
Carburant	Diesel	Date MEC	11-08-2009
1ère main	NON	Puissance Fiscale	6 CV
KM compteur	123000 KM	Origine véhicule	WW Maroc
Finition	Partner I - Ph1 - HDi L1 BVM 75ch	Carrosserie	Ludospace / Utilitaire léger

EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE

Bon état
 État d'usure
 Mauvais état
 Non évalué

Section Châssis

Etat des longerons		Etat des traverses		Traces de corrosion	
Fixations des renforts					

Etat extérieur

Voile de peinture		Teinte de la voiture		Etat capot	
Pare-brise avant		Ouverture portes		Alignement des éléments	
Etat male arrière		Etat pare-brise arrière		Conformité Serie vitres	
Centrage des roues		Rétroviseurs		Etat des feux	
Présence de rouille		Etat des jantes		Présence du pneu de secours	

Intérieur du véhicule

Sièges Avants		Sièges Arrières		Planches de bord	
État rétroviseur intérieur		Panneaux de portes		Garniture du ciel de toit/pavillon	
Plage arrière		Ceintures de sécurité		Usure des commandes	
Frein à main					

Moteur

Souffle au bouchon d'huile		Qualité de l'huile		Qualité liquide de refroidissement	
Présence de fumée à l'échappement		Sonorité du moteur		Bloc compteur (jauges,cadrans...)	
Vibrations moteurs					

Essai Routier

Conditions de l'essai		Démarrage véhicule		Pédale d'embrayage	
Passage de vitesses		Accélération		Vibrations mécaniques	
Tenue de route		Présence de bruits		Présence d'odeurs	
Freinage / Ralenti		Passage marche arrière			

Consommables

Usure des pneus	100%	Usure des plaquettes	75%	Usure des disques	75%
Usure des amortisseurs	75%				



Conformité Kilométrage

Carnet Entretien Non disponible

Usage du véhicule

Non Conforme

Etat du véhicule

Conforme

Fonctionnement des options

Climatisation ☹️

Vitres latérales ☹️

Radar de recul ☹️

Commandes au volant ☹️

Ecran ☹️

Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation ✅

Conformité plaque constructeur ✅


Main levée ou carte grise non barrée ❌

Carte grise au nom du vendeur ✅

Présence 2e clé ❌

MAQUETTE

Ce véhicule à un voile de peinture



Pièce	Problème
Capot	Défaut aspect
Calandre	Impact
Bouclier avant	Rayure
Porte avant gauche	Impact
Bouclier arrière	Rayure
Hayon	Rayure
Porte arrière droite	Défaut aspect
Porte avant droite	Rayure
Aile avant droite	Défaut aspect
Aile avant gauche	Défaut aspect



Synthés de l'expertise

État Carrosserie	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★ ★ ☆ ☆ ☆
Esthétique extérieur	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★ ★ ☆ ☆ ☆
Fonctionnement options	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★ ★ ☆ ☆ ☆
État moteur	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★ ★ ☆ ☆ ☆
Essai routier	<input checked="" type="checkbox"/>	Non évalué	☆ ☆ ☆ ☆ ☆
État consommable	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★ ★ ☆ ☆ ☆

