



KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO



VOLKSWAGEN Golf

Ville

RABAT

Référence De Véhicule

VEH0000OGI

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet www.kifal.ma



CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



VOLKSWAGEN

Modèle Golf
Carburant Diesel
1ère main OUI
KM compteur 176127 KM
Finition Golf VII - Ph1 - 2.0 TDI Confortline BVM 150ch

Boîte Manuelle
Date MEC 23-11-2017
Puissance Fiscale 8 CV
Origine véhicule WW Maroc
Carrosserie Compacte

EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE



Bon état



État d'usure



Mauvais état



Non évalué

Section Châssis

Etat des longerons 😊

Fixations des renforts 😊

Etat des traverses 😊

Traces de corrosion 😊

Etat extérieur

Voile de peinture ❌

Pare-brise avant 😊

Etat male arrière 😊

Centrage des roues 😊

Présence de rouille 😊

Teinte de la voiture 😊

Ouverture portes 😊

Etat pare-brise arrière 😊

Rétroviseurs 😊

Etat des jantes 😊

Etat capot 😊

Alignement des éléments 😊

Conformité Serie vitres 😊

Etat des feux 😊

Présence du pneu de secours ❌

Intérieur du véhicule

Sièges Avants 😊

État rétroviseur intérieur 😊

Plage arrière 😊

Frein à main 😊

Sièges Arrières 😊

Panneaux de portes 😊

Ceintures de sécurité 😊

Planches de bord 😊

Garniture du ciel de toit/pavillon 😊

Usure des commandes 😊

Moteur

Souffle au bouchon d'huile 😊

Présence de fumée à l'échappement 😊

Vibrations moteurs 😊

Qualité de l'huile 😊

Sonorité du moteur 😊

Qualité liquide de refroidissement 😊

Bloc compteur (jauges,cadrams...) 😊

Essai Routier

Conditions de l'essai ❌

Passage de vitesses ❌

Tenue de route ❌

Freinage / Ralenti ❌

Démarrage véhicule ❌

Accélération ❌

Présence de bruits ❌

Passage marche arrière ❌

Pédale d'embrayage ❌

Vibrations mécaniques ❌

Présence d'odeurs ❌

Consommables

Usure des pneus 25%

Usure des amortisseurs 25%

Usure des plaquettes 50%

Usure des disques 25%



Conformité Kilométrage

Carnet Entretien

Non disponible

Usage du véhicule

Conforme

Etat du véhicule

Conforme

Fonctionnement des options

Climatisation



Vitres latérales



Radar de recul



Commandes au volant



Ecran



Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation



Conformité plaque constructeur



Main levée ou carte grise non barrée




Carte grise au nom du vendeur



Présence 2e clé



MAQUETTE



Pièce	Problème
Aile arrière droite	Peinture
Porte arrière droite	Peinture
Bouclier arrière	Peinture
Bouclier arrière	Autre Défaut
Bouclier avant	Autre Défaut
Phare avant droit	Rayure



Synthés de l'expertise

État Carrosserie	☐	Non évalué	
Esthétique extérieur	☐	Non évalué	
Fonctionnement options	☐	Non évalué	
État moteur	☐	Non évalué	
Essai routier	☒	Non évalué	
État consommable	☐	Non évalué	

