



KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO



VOLKSWAGEN Passat

Ville

CASABLANCA

Référence De Véhicule

VEH0000AO0

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet www.kifal.ma



CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



VOLKSWAGEN

Modèle Passat
Carburant Diesel
1ère main OUI
KM compteur 148790 KM
Finition Passat VI - Ph1 - 1.9 TDI Confort BVM 105ch

Boîte Manuelle
Date MEC 06-02-2009
Puissance Fiscale 8 CV
Origine véhicule WW Maroc
Carrosserie Berline

EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE



Bon état



État d'usure



Mauvais état



Non évalué

Section Châssis

Etat des longerons

Fixations des renforts

Etat des traverses

Traces de corrosion

Etat extérieur

Voile de peinture

Pare-brise avant

Etat male arrière

Centrage des roues

Présence de rouille

Teinte de la voiture

Ouverture portes

Etat pare-brise arrière

Rétroviseurs

Etat des jantes

Etat capot

Alignement des éléments

Conformité Serie vitres

Etat des feux

Présence du pneu de secours

Intérieur du véhicule

Sièges Avants

État rétroviseur intérieur

Plage arrière

Frein à main

Sièges Arrières

Panneaux de portes

Ceintures de sécurité

Planches de bord

Garniture du ciel de toit/pavillon

Usure des commandes

Moteur

Souffle au bouchon d'huile

Présence de fumée à l'échappement

Vibrations moteurs

Qualité de l'huile

Sonorité du moteur

Qualité liquide de refroidissement

Bloc compteur (jauges,cadrams...)

Essai Routier

Conditions de l'essai

Passage de vitesses

Tenue de route

Freinage / Ralenti

Démarrage véhicule

Accélération

Présence de bruits

Passage marche arrière

Pédale d'embrayage

Vibrations mécaniques

Présence d'odeurs

Consommables

Usure des pneus 25%

Usure des amortisseurs 50%

Usure des plaquettes 50%

Usure des disques 50%



Conformité Kilométrage

Carnet Entretien

Partiel

Usage du véhicule

Conforme

Etat du véhicule

Conforme

Fonctionnement des options

Climatisation



Vitres latérales



Radar de recul



Commandes au volant



Ecran



Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation



Conformité plaque constructeur



Main levée ou carte grise non barrée



Carte grise au nom du vendeur




Présence 2e clé



MAQUETTE

Ce véhicule à un voile de peinture



Pièce	Problème
Bouclier avant	Peinture
Hayon	Peinture
Bouclier arrière	Peinture
Bouclier avant	Rayure
Hayon	Impact



Synthés de l'expertise

État Carrosserie	☐	Non évalué	★★★★★☆☆
Esthétique extérieur	☐	Non évalué	★★★★★☆☆
Fonctionnement options	☐	Non évalué	★★★★★☆☆
État moteur	☐	Non évalué	★★★★★☆☆
Essai routier	☐	Non évalué	★★★★★☆☆
État consommable	☐	Non évalué	★★★★☆☆☆☆

